

2020년 제6회 건축소위원회(건축구조분야) 심의결과

☐ 제1호 안건

신 청 인	(주)지앤케이로지스틱스	심의내용	구조안전심의(재심의)
신청위치	인천광역시 연수구 송도동 589-4		
심의결과	원안의결	심의일자	2020. 6. 18.
◆ 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조의 규정에 의한 건축물의 구조안전에 관한 전문가의 구조안전심의로서, 사전검토의견 및 아래 심의내용에 대한 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다.			

2020년 제6회 건축소위원회(건축구조분야) 심의결과

☐ 제2호 안건

신 청 인	신영부동산신탁주식회사	심의내용	구조안전심의(신규)
신청위치	인천광역시 연수구 송도동 21-34외 1필지		
심의결과	원안의결	심의일자	2020. 6. 18.
◆ 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조의 규정에 의한 건축물의 구조안전에 관한 전문가의 구조안전심의로서, 사전검토의견 및 아래 심의내용에 대한 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다.			

2020년 제6회 건축소위원회(건축구조분야) 심의결과

☐ 제3호 안건

신 청 인	청라국제금융단지 주식회사	심의내용	구조안전심의(변경)
신청위치	인천광역시 서구 청라동 93-2		
심의결과	조건부의결	심의일자	2020. 6. 18.
◆ 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조의 규정에 의한 건축물의 구조안전에 관한 전문가의 구조안전심의로서, 사전검토의견 및 아래 심의내용에 대한 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. 1. 제진 인방보는 설계풍하중을 충분히 부담할 수 있도록 강도 재검토 바람 2. 댐퍼 필요여부 재검토 3. PRD 지지선단의 연암여부 확인 필요 4. 지반의 분류 및 내진설계 범주 DDP 따라 성능설계 및 제진장치 적용됨 제진장치의 효용에 대해 재검토 요망 ※ 심의 의견 1번은 이주희 심의위원, 심의 의견 2번 및 3번은 김순환 심의위원에게 반영사항에 대한 확인을 받은 후 인·허가권자에게 제출하여야 함			

2020년 제6회 건축소위원회(건축구조분야) 심의결과

☐ 제4호 안건

신 청 인	(주)더블유케이홀딩스	심의내용	구조안전심의(변경)
신청위치	인천광역시 서구 청라동 96-16 외 1필지		
심의결과	원안의결	심의일자	2020. 6. 18.
◆ 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조의 규정에 의한 건축물의 구조안전에 관한 전문가의 구조안전심의로서, 사전검토의견 및 아래 심의내용에 대한 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다.			

2020년 제6회 건축소위원회(건축구조분야) 심의결과

☐ 제5호 안건

신 청 인	(주)한성	심의내용	구조안전심의(신규)
신청위치	인천광역시 서구 청라동 204-1		
심의결과	원안의결	심의일자	2020. 6. 18.
◆ 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조의 규정에 의한 건축물의 구조안전에 관한 전문가의 구조안전심의로서, 사전검토의견 및 아래 심의내용에 대한 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다.			